

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

по делу № 012/04/9.21-1025/2023 об административном правонарушении

11 декабря 2023 года г. Йошкар – Ола

Я, заместитель руководителя – начальник отдела Марийского УФАС России <...>, рассмотрев материалы по проведению административного расследования в рамках дела № 012/04/9.21-1025/2023 об административном правонарушении в отношении ООО «Интекрон», по вопросу правомерности отключения электроэнергии объекта, расположенного по адресу г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 72, кад. ном. 12:05:0301004:559, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ),

УСТАНОВИЛА:

В Марийское УФАС России поступило обращение ИП П. (вх. № 7602/23 от 23.10.2023), а также обращение <...> (вх. № 7603/23 от 23.10.2023), поступившее также в порядке переадресации из прокуратуры г. Йошкар-Олы (вх. № 8023/23 от 03.11.2023, вх. № 8359/23 от 16.11.2023), по вопросу правомерности отключения электроэнергии ООО «Интекрон» объекта, расположенного по адресу г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 72, кад. ном. 12:05:0301004:559.

Марийским УФАС России в отношении ООО «Интекрон» возбуждено дело № 012/04/9.21-1025/2023 и назначено административное расследование по вопросу правомерности отключения электроэнергии объекта, расположенного по адресу г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 72, кад. ном. 12:05:0301004:559.

Также 07.12.2023 осуществлен осмотр помещения потерпевших, а также трансформаторной подстанции ООО «Интекрон».

При осмотре помещения потерпевших установлено, что электроснабжение в помещении отсутствует. Также установлено размещение трехфакторного распределительного щита и ведущего от него кабеля, вмонтированного в стену.

Представитель МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» пояснил, что в настоящий момент невозможно установить точку врезки, от которой запитан объект потерпевших.

При осмотре ТП-526П ООО «Интекрон» невозможно установить объекты (владельцев объектов), которые присоединены к данной трансформаторной подстанции, поскольку отсутствуют идентификаторы и информация об объектах.

По результатам осмотра выявлена необходимость повторного осуществления осмотра ТП-526П, а также объекта потерпевших в целях установления подключения к сети электроснабжения.

С целью выяснения всех обстоятельств по делу об административном правонарушении в соответствии со статьей 26.1 КоАП РФ и получения дополнительных доказательств по делу в соответствии со статьи 26.2 КоАП РФ.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 26.1, 26.2 КоАП РФ,

ОПРЕДЕЛИЛА:

1. Назначить повторный выезд и осмотр объектов, расположенных по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 72, с участием сотрудников антимонопольного органа, МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1», ООО «Интекрон», <...>, ИП П. **на 20 декабря 2023 года в 10 часов 00 мин.**

2. ООО «Интекрон» обеспечить доступ к объектам электроснабжения общества, а также явку главного инженера, <...>, как лица, ответственного за эксплуатацию и содержание электроустановок общества.

3. **ООО «Интекрон» в соответствии со ст. 26.10 КоАП РФ надлежит в срок до 19 декабря 2023 года представить в Марийское УФАС России следующие документы и сведения (с сопроводительным письмом, где указываются в качестве приложений все запрошенные документы):**

- указать объекты электроснабжения, которые присоединены к ТП-526П, с приложением договоров с собственниками объектов и платежными поручениями по ним;

- иные сведения и документы, имеющие отношение к рассматриваемому вопросу.

Заместитель руководителя управления - начальник отдела