

Министру экономического  
развития РК

Демидову В.В.

Руководителю Комитета  
конкурентной политики РК

Зильберваргу Р.А.

Руководителю Федеральной  
Антимонопольной Службы по  
Республике Крым


Кураеву Т.В.

Изучив технические документации к извещениям о проведении ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» электронных аукционов №0375200030015000010 от 12.08.2015 и №0375200030015000009 от 11.08.2015 нами было обнаружено, что

1. В документации к электронному аукциону №0375200030015000010 на закупку источников бесперебойного питания от 480 Вт под техническое описание товара попадает исключительно одна модель Ippon Back Comfo Pro 800 New. Изучив аналогичные модели от других производителей, мы убедились в том, что аналогов, которые точно соответствуют под техническое задание в документации конкурсных торгов, кроме вышеупомянутого не существует. Этот факт говорит об **ограничении конкуренции среди участников торгов**.

2. В документации к электронному аукциону № 0375200030015000009 на закупку системных блоков в сборе мы обнаружили необоснованно **занышенные требования** к системным блокам, описанным в техническом задании.

2.1 Материал – сталь, толщина – не менее 0,8 мм Данный параметр существенно завышает стоимость корпуса и не является тем параметром, который влияет на производительность компьютера.



2.2 Разъемы расширения – не менее 7 шт. В приведенной конфигурации отсутствует техническая необходимость указанного количества разъемов расширения. Данный параметр приводит к завышенным требованиям по оснащению системного блока компьютеров и соответственно завышает общую стоимость.

2.3 Внутренних отсеков 3,5 дюйма совместимых с твердотельными накопителями – более 6 шт. В описанной конфигурации не используется указанное количество накопителей, наличие такого количества отсеков избыточно и существенно влияет на стоимость конечного продукта.

2.4 Количество мест для вентиляторов – не менее 4 шт. Количество вентиляторов с гидравлическими подшипниками – не менее 2 шт. в комплекте. Завышенное требование к наличию мест для вентиляторов, когда во всех современных рабочих станциях требуется всего установка 2-х шт. Для данной конфигурации достаточно наличие одного вентилятора. В случае встроенной установки системного блока в столе, возможно, оправдывается наличие 2-х вентиляторов, но в таком случае не объясняет требование к цвету корпуса.

2.5 Размеры – не менее 232x464x523мм. Данный размер системного блока соответствует серверным вариантам исполнения или вариантам графических рабочих станций, но никак не сопоставим с размерами стандартных рабочих станций для пользователей толстых, тонких клиентов или автоматизированных рабочих мест. Требование избыточно.

2.6 RAID – не менее 0,1,5,10 в описанной конфигурации компьютера. Данный параметр не является необходимым для рабочей станции, а является стандартом для построения дисковых массивов серверов данных центров. Использование данной материнской платы с описанным функционалом завышает стоимость системного блока.

Указанные параметры **завышают стоимость оборудования более, чем на 10%** и не являются принципиальными в данной конфигурации для поданной заявки по приобретению рабочих станций.

Просим разобраться в сложившейся ситуации и принять меры.

Ген.директор  
ООО «Расходные Материалы»

Куприянов С.И.

