

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕДТЕХНИКА ПЛЮС»

170008, г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д.12
ИНН 6901047164 КПП 690101001
Тел. 8-(4822) 43-21-22, 58-82-22

р/с 40702810463000001279
к/с 30101810700000000679
в Тверское отделение №8607 ПАО Сбербанк
г.Тверь, БИК 042809679

Исх.№645 от 05.05.2016

Руководителю Управления Федеральной
антимонопольной службы по Тверской области
Фомину В.М.

Жалоба на действия заказчика

Настоящим обращаемся к Вам в связи с попыткой нарушения Федерального законодательства по вопросу закупки услуги по ремонту медицинского оборудования для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области "Городская клиническая больница №6" (Юридический адрес: 170028, Тверская область, г. Тверь, ул. Орджоникидзе, 36; Телефон/факс: (4822) 58-14-80).


Наша организация ознакомилась с извещением на проведение закупки услуги по ремонту медицинской техники № 0136200003616002214 от 28.04.2016.

По нашему мнению, документация к электронному аукциону нарушает требование статьи 33 (Правила описания объекта закупки) пункта 1 части 1 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а именно носит необъективный характер.

1. В техническом задании (в перечне медицинского оборудования подлежащего ремонту) в разделе «Содержание оказываемых услуг», а именно в отношении паровых стерилизаторов ГК-100-3, включены услуги по замене полипропиленовых труб. Данные трубы не входят в состав паровых стерилизаторов, а относятся инженерным сетям лечебного учреждения (водопроводной, канализационной) и не могут иметь отношения к ремонту медицинского оборудования. К тому же в техническом задании отсутствуют сведения о количестве данных труб, о количестве необходимых фитингов и о том, за чей счет они закупаются.

2. В техническом задании при ремонте маммографа Alpha MGF-101 №7483 2001г в содержании оказываемых услуг указан ремонт рентгеновской трубки

Рентгеновская трубка (Рентгеновский прибор для получения рентгеновского излучения бомбардировкой мишени потоком электронов, ускоренных разностью потенциалов между анодом и катодом, по ГОСТ 20337-74. Приборы рентгеновские. Термины и определения (с Изменениями N 1, 2)) является вакуумным элементом ремонт которого не предусмотрен заводом изготовителем, в связи с конструктивными особенностями данного прибора. При выходе её из строя рентгеновская трубка подлежит замене. В связи с вышеизложенным ремонт рентгеновской трубки, заявленный в техническом задании, невозможен.



3. В техническом задании (раздел 3. Требование к оказанию услуг) указано следующее:

При необходимости в ходе выполнения ремонтных работ установки/замены компонентов и узлов (**в том числе при их отсутствии в оборудовании**, подлежащем ремонту), Исполнитель обязуется осуществить их установку/замену за свой счет.

Исходя из данной формулировки, во первых, невозможно рассчитать стоимость ремонта ни одного прибора указанного в техническом задании, так как невозможно предположить в каком состоянии находится техника и в какой комплектации. При данном условии закупка носит необъективный характер. К тому же данное условие ограничивает конкуренцию, так как полный объем услуг, количество запасных компонентов и узлов необходимых при ремонте известно только организации проводящей дефектацию данной медицинской техники.

В связи с вышеизложенным, просим Вас не допустить нарушения Федерального законодательства и пресечь попытки необоснованного расходования бюджетных средств.

Приложения:

1. Извещение о проведении электронного аукциона для закупки №0136200003616002214
2. Документация об электронном аукционе на право заключения контракта на оказание услуг по ремонту медицинского оборудования Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области "Городская клиническая больница № 6"

Директор


Зинякин А.С.
