

"01" октября 2021 г. исх. № 348/1

**В Управление Федеральной антимонопольной службы по  
Красноярскому краю**  
пр. Мира, 81д, Красноярск, Красноярский край, 660017

От ООО "Электроаппарат"  
443105, г. Самара, проспект Юных Пионеров, влд. 150, оф. 45

**Жалоба на действия заказчика, конкурсной комиссии**

1. Заказчик: ПАО "Россети Сибирь"

Место нахождения: 660021, Красноярский край, г Красноярск, ул Богграда, дом 144А

Почтовый адрес: 660021, Красноярский край, г Красноярск, ул Богграда, дом 144, корпус а

По состоянию на 23 сентября 2021 года протоколом подведения итогов процедуры конкурсной комиссией ПАО "Россети Сибирь" наша заявка на участие в конкурсе в электронной форме была отклонена.

2. Участник закупки (заявитель): ООО "Электроаппарат", ИНН/КПП 6312147088/631201001, 443105, Самарская область, г. Самара, проспект Юных Пионеров, влд. 150, оф. 45; e-mail: a.soloviev@ea-provide.com, тел. +7 927 010 65 19, контактное лицо Соловьев Артем Александрович

3. Адрес официального сайта на котором размещена информация о размещении заказа:  
<https://rosseti.roseltorg.ru/>

4. Номер извещения: №32110492325

5. Наименование конкурса в электронной форме: № 21-1061 на право заключения договора поставки шкафов комплектных распределительных устройств (КРУ) на напряжение 6-35 кВ для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС».

6. Дата извещения о проведении конкурса в электронной форме: 22.07.2021г.

Доводы жалобы:

23 сентября 2021 года на электронной площадке был опубликован протокол №21-1061/32110492325/3 подведения итогов процедуры, согласно которому комиссией принято решение в отношении Общества с ограниченной ответственностью "Электроаппарат" о несоответствии поданной им заявки требованиям документации, а именно:

1. Участником не предоставлена следующая документация:

1.1. Документальное подтверждение наличия сервисного центра в РФ; (требование по п.5.6 ТЗ)

1.3. Перечень рекомендуемого комплекта запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП), включенных в стоимость заявки/предложения участника; (требование по п.5.10 ТЗ)

1.4. Свидетельство об утверждении типа СИ на ТТ-35 (требование по п.5.11 ТЗ)

2. Техническое предложение не соответствует установленным требованиям ТЗ прил.2:

2.1. В ТП участника не заполнены п. 6.19., 6.20., 8.10., 8.11.

2.2. п. 17.6.2. срок службы БМЗ, лет. Значение согласно требованиям 50 лет, участником предлагается 30

2.3. не обеспечивается исполнение требований п. 10.1 по поддержке протокола МЭК 61850 и возможности удаленного мониторинга с рабочего места инженера СРЗА ПО и ЦУС в части обмена информацией (посредством МЭК 61850) терминалов РЗА с системой определения поврежденного фидера (с установкой центрального терминала ОПФ в ячейке СР) (п.3.3. ПД ЭТП-42080-0620-ИОС 5.1.2, лист 16). При этом функцию фидерного терминала должен выполнять терминал отходящего присоединения 35 кВ.

**Однако мы считаем, что данные обстоятельства, являющиеся основанием для отклонения заявки ООО «Электроаппарат» не подтверждаются следующим:**

**По п. 1.1.** – нашей компанией в составе заявки был приложен документ «Свидетельство производителя СЭЩ» в котором производитель оборудования, которое предложила наша компания, сообщает в Конкурсную комиссию ПАО «Россети Сибирь» о сохранении своих фирменных гарантий и подтверждает наличие сервисного центра по адресу - 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д.96, т.с.+79140017577 (Документ прикладываем к жалобе).

**По п. 1.3.** – нашей компанией в составе технической части заявки был приложен документ «Техническая информация на КРУ-СЭЩ-70 ТИ-203-2018», в данном документе указано, что каждая ячейка КРУ-СЭЩ-70 комплектуется перечнем ЗИП, согласно ТУ 3414-092-15356352-2007». (Документ прикладываем к жалобе).

**По п. 1.4.** – нашей компанией в составе технической части заявки был приложен документ «Техническая информация на ТОЛ-СЭЩ-35 ОРТ.135.016 ТИ», в котором были указаны сведения о Свидетельстве об утверждении типа СИ на ТТ-35, а именно - Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.34.010.A №48592. Срок действия с 29.10.2012 г по 17.07.2022 г. С данным документом можно ознакомиться в общем доступе системы интернет на сайте Федеральной государственной информационной системы Росстандарта ([www.fgis.gost.ru](http://www.fgis.gost.ru)). (Документ прикладываем к жалобе)

**По п. 2.1.** - По п.6.19 часть 1, документальное подтверждения на то, что предложенный нами Вакуумный выключатель HVX-35 соответствует СТО 34.01-23.1-001-2017 – не существует. Данный пункт ввел в заблуждение нашу компанию в связи с чем не был заполнен.

Документального подтверждения здесь не может быть.

По п.6.20 Требование данного пункта нарушает законодательство о конкуренции, в связи с тем, что на сегодняшний день данное техническое требование может выполнить только один

производитель – АО «ПО Элтехника» (VF40 в составе КРУ «Волга» 35 кВ с системой Smart View). Данный пункт ввел в заблуждение нашу компанию в связи с чем не был заполнен.

**По п. 2.2.** - – Считаем, что требование срока службы БМЗ в 50 лет – является необоснованно высоким. Нашей компанией было предложено БМЗ со сроком службы 30 лет, что является оптимальным, согласно ГОСТ 23118, а также согласно Рекомендациям по монтажу стальных строительных конструкций (к снип 3.03.01-87) МДС 53-1.2001.

**По п. 2.3.** – Следующие аргументы:

- Предложенные МПУ БМРЗ-152-2-Д-М-КСЗ - отвечают требованию п.10.1,

#### 10. Релейная защита и автоматика

10.1	Тип аппаратуры релейной защиты и автоматика ячеек	Микропроцессорная с поддержкой протокола МЭК 61850 и возможностью удаленного мониторинга с рабочего места инженера СРЗА ПО и ЦУС
------	---	--

- Поддержка протокола МЭК61850 – отвечают требованиям (в составе технической части заявки было приложено Руководство по эксплуатации БМРЗ).

Таблица 2 - Интерфейсы коммуникаций

Вариант «W»	Интерфейс	Протокол	Назначение
Обозначение отсутствуют	RS-485 («61»)	MODBUS-RTU ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006 ГОСТ Р МЭК 60870-5-103-2005	Связь с АСУ
		MODBUS-MT	Связь с "Конфигуратор - MT"
	RS-485 («62»)	TSIP, NMEA (GPS)	Синхронизация времени
		MODBUS-TCP ГОСТ Р МЭК 60870-5-103-2005 ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004	Связь с АСУ
	Ethernet 10/100 BASE-TX («71»/«72») <sup>1)</sup>	MODBUS-MT/TCP	Связь с "Конфигуратор - MT"
		SNTP, PTP (v1)	Синхронизация времени
USB	MODBUS-MT	Связь с "Конфигуратор - MT"	
«М»	RS-485 («61»)	–	–
	RS-485 («62»)	MODBUS-MT <sup>2)</sup>	Связь с "Конфигуратор - MT"
	Ethernet 10/100 BASE-TX («71»/«72») <sup>1)</sup>	МЭК 61850 <sup>3),4)</sup> (MMS, GOOSE)	Связь с АСУ
		MODBUS-MT/TCP	Связь с "Конфигуратор - MT"
	USB	SNTP, PTP (v1, v2)	Синхронизация времени
	MODBUS-MT	Связь с "Конфигуратор - MT"	

- Возможность удаленного мониторинга с рабочего места инженера СРЗА ПО и ЦУС» - предложенное оборудование отвечает данным требованиям.
- В части обмена информацией (посредством МЭК 61850) терминалов РЗА с системой определения поврежденного фидера (с установкой центрального терминала ОПФ в ячейке СР) (п.3.3. ПД ЭТП-42080-0620-ИОС 5.1.2, лист 16). При этом функцию фидерного терминала должен выполнять терминал отходящего присоединения 35 кВ.» - предложенное оборудование отвечает данным требованиям.

- Заказчик ссылается на документ ПД ЭТП-42080-0620-ИОС 5.1.2, которого не было приложено к тендерной документации.

На основании изложенного, руководствуясь требованиями действующего законодательства РФ,

ПРОШУ:

1. Провести проверку по изложенным по жалобе фактам нарушения антимонопольного законодательства и законодательства в сфере защиты конкуренции и о противодействии коррупции, при подведении итогов по закупке №32110492325.
2. Аннулировать результаты закупки и протокола подведения итогов.

Приложение:

1. Протокол №21-1061/32110492325/3 подведения итогов процедуры.
2. Выписка ЕГРЮЛ.
3. Свидетельство производителя СЭЩ.
4. Техническая информация на ТТ-35.
5. Техническая информация КРУ 70.

Коммерческий директор ООО «Электроаппарат»

Соловьев А.А.