

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью

«ЛИФТЕК»

ОГРН 1165047054633

ИНН 5047183736

141730, Московская область,

г. Лобня, Букинское шоссе, д. 31

Тел/факс: 8 (495) 541-11-74

+79774604755

Адрес электронной почты: spliftek@mail.ru

ЖАЛОБА

на положения документации о закупке

На действия **Муниципального заказчика** – Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства» Ленинского муниципального района Московской области.

Почтовый адрес: 142701, М.О., г. Видное, проспект Ленинского комсомола, д. 23, корп. 3.

Телефон, факс: (495) 541-00-21

Электронная почта: feo@gkhvidnoe.ru

Контактное лицо: Брикетова Е.А.

27 декабря 2021 года в сети интернет на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, в порядке, установленном Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», размещено Извещение о закупке товаров, работ услуг №32110995875 о проведении аукциона в электронной форме на Оказание услуг по техническому обслуживанию лифтового оборудования, оборудования систем диспетчерского контроля за работой лифтов (СДКЛ), аварийно-техническое обслуживание лифтов и систем диспетчерского контроля за работой лифтов в Редакции 2 (Решение о внесении изменений размещено 30 декабря 2021 года).

Детально изучив техническое задание аукционной документации, были выявлены следующие нарушения:

В приложении № 2 к Техническому заданию (сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности (найди полное название этого приложения в документации к закупке) **Заказчиком указаны следующие требуемые значения, противоречащие действующим ГОСТам:**

1. в п. 1.1 в требуемых параметрах «Кабель медный: вид» — АПВГ-П; АВВГ, и «Кабель алюминиевый: вид» — ПВГ; ВВГ-П, данные требуемые значения противоречат ГОСТ 16442-80, где указано, что маркировка кабелей и проводов с алюминиевыми токопроводящими жилами начинается с буквы «А», а в маркировке кабелей и проводов с медными токопроводящими жилами ее нет.;
2. в п. 27.2 в требуемом параметре «Диаметр прокладки резиновой» — от 60 мм (т.е. 61 мм и больше), данное требуемое значение противоречит ГОСТ 19177-81. где указано, что «Прокладки выпускают круглого сечения (К) диаметром от 10 до 50 мм, с интервалом через 5 мм, и диаметром 60 мм».

В связи с вышеизложенным прошу:

1. Отменить закупочную процедуру.
2. Обязать Заказчика привести в соответствие аукционную документацию.

Генеральный директор



А.И. Парахин