

ООО «Сенсор»

196233, СПб, Космонавтов пр., д.60 А, пом. 4-Н; ИНН/КПП 7810518890/ 781001001

Лицензия ГУПС № 2-Б/01377 от 04 сентября 2013 г.

Тел. Факс: 655-02-31, e-mail: 6550231@mail.ru

09.11.2015г. исх. № 8.

Руководителю
Управления Федеральной антимонопольной службы
по Санкт-Петербургу
Владимирову В.В.

Жалоба

ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС № 1 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА", ИНН \ КПП 7816445737 \ 781601001, находящаяся по адресу: 192007, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, пр-кт ЛИГОВСКИЙ, дом 239, Телефон/факс: 8(812) -2-444-763, +7 (911) 2000545, 05.11.2015 проводило Запрос цен в электронной форме, номер извещения 31502886103, на право заключения договора, для оказания услуг на огнезащитную обработку конструкций жилых зданий.


В техническом задании указан площадь огнезащищаемых конструкций 45 692 м² и материал, которым должна производиться огнезащитная обработка, «Пирилакс». Начальная сумма контракта: 639 688,00 руб. Расход материала «Пирилакс» для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности составляет 0,180 кг/м². На указанную в документации площадь огнезащищаемых конструкций требуется 8 224,46 кг материала. Цена данного материала от производителя составляет 150,00 руб./кг. Общая цена за данный объем «Пирилакса» составляет 1 233 684,00 руб., что значительно превышает начальную сумму контракта. Технические характеристики «Пирилакса»: температура окружающей среды при обработке – от -25С до +50С, срок сохранения огнезащитного эффекта внутри/снаружи – 16 лет/5 лет, срок сохранения антисептических свойств внутри/снаружи - 20 лет/7,5 лет. На данный момент «Пирилакс» является лучшим огнезащитным материалом, замена его без ухудшения показателей качества не возможна.

В связи с вышесказанным считаем, что при данной начальной сумме контракта и указанными в техническом задании требованиями (площадь огнезащищаемых конструкций 45 692 м² и материал «Пирилакс» любой модификации), не возможно качественно выполнить данную работу.

Прилагаемые документы:

1. Техническое задание Лот 1. ТЗ ЗЦ 42 изм.
2. Запрос цен №42 с внесенными изменениями, Раздел №4 Техническое задание

Генеральный директор
ООО «Сенсор»



Дубинин А.Н.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ УФАС

09 НОЯ 2015

Вх. номер 23952