

ООО «Сенсор»

196233, СПб, Космонавтов пр., д.60 А, пом. 4-Н; ИНН/КПП 7810518890/ 781001001

Лицензия ГУГПС № 2-Б/01377 от 04 сентября 2013 г.

Тел/Факс.: 655-02-31, e-mail: 6550231@mail.ru

09.11.2015г. исх. № 7

Руководителю
Управления Федеральной антимонопольной службы
по Санкт-Петербургу
Владимирову В.В.

Жалоба

ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС № 1 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА", ИНН \ КПП 7816445737 \ 781601001, находящееся по адресу: 192007, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, пр-кт ЛИГОВСКИЙ, дом 239, Телефон/факс: 8(812) -2-444-763, +7 (911) 2000545, 05.11.2015 проводило Запрос цен в электронной форме, номер извещения 38436620, на право заключения договора, для оказания услуг на огнезащитную обработку конструкций жилых зданий.

В техническом задании указана площадь огнезащищаемых конструкций 46234м² и материал, которым должна производиться огнезащитная обработка, «Пирилакс». Начальная сумма контракта: 647 276,00руб. Расход материала «Пирилакс» для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности составляет 0,180 кг/м². На указанную в документации площадь огнезащищаемых конструкций требуется 8 322,12 кг материала. Цена данного материала от производителя составляет 150,00 руб./кг. Общая цена за данный объем «Пирилакса» составляет 1 248 318,00 руб., что значительно превышает начальную сумму контракта. Технические характеристики «Пирилакса»: температура окружающей среды при обработке – от -25С до +50С, срок сохранения огнезащитного эффекта внутри/снаружи – 16 лет/5 лет, срок сохранения антисептических свойств внутри/снаружи - 20 лет/7,5 лет. На данный момент «Пирилакс» является лучшим огнезащитным материалом, замена его без ухудшения показателей качества не возможна.


В связи с вышесказанным считаем, что при данной начальной сумме контракта и указанными в техническом задании требованиями (площадь огнезащищаемых конструкций 45 692 м2 и материал «Пирилакс» любой модификации), не возможно качественно выполнить данную работу.

Прилагаемые документы:

1. Техническое задание Лот 1. ТЗ ЗЦ 41 изм.
2. Запрос цен №41 с внесенными изменениями, Раздел №4 Техническое задание

Генеральный директор

ООО «Сенсор»



Дубинин А.И. ПЕТЕРБУРГСКОЕ УФС

09 НОЯ 2015

Вх. номер

23953