

В Управление Федеральной
антимонопольной службы по
Свердловской области

Алексей В.Н.

Руководителю
Шалабодову А.А.

До свидания
11.09.2018

620014, г. Екатеринбург, ул. Московская,
д.11

От Общества с ограниченной
ответственностью Строительная
компания «ЧелСтрой», ОГРН
1187456018397, ИНН 7451434067,
КПП745101001, адрес: 454904,
г.Челябинск, ул. Челябинская, д.21.
оф.206, тел. 89043065959

Жалоба на нарушение законодательства РФ
о контрактной системе в сфере госзакупок.

Заказчик:

АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»

Место нахождения: 622007, г. Нижний Тагил, Свердловской области,
Восточное шоссе, 28

Почтовый адрес: 622007, г. Нижний Тагил, Свердловской области, Восточное
шоссе, 28

Официальный сайт: rt-ci.ru

Тел./факс, электронная почта: (3435) 380-423

Подрядчик:

ООО СК «ЧелСтрой» в лице коммерческого директора Борисенко Василия
Андреевича.

Адрес: 454904, г. Челябинск, ул. Челябинская, д. 21, оф. 206

Тел. 89043065959

Данные о госзакупке:

Номер закупки 31806817135, наименование закупки 2100-2018-01991,
выполнение работ, требующихся для завершения строительства
испытательного участка №9 «Салита».

Суть жалобы:

Суть → Алексей → Жалоба → ООО СК ЧелСтрой

сх. № 01-19554
«11» 09 2018 г.
14/10

На основании протокола рассмотрения заявок № 31806817135-02 победителем торгов признана ООО СК «ЧелСтрой» и на указанную организацию возложена обязанность по подписанию контракта.

Вместе с тем, ООО СК «ЧелСтрой» считает, что Заказчиком нарушены положения действующего законодательства.

Согласно техническому заданию №190 на выполнение работ, требующихся для завершения строительства испытательного участка №9 «Салита», установлены сроки окончания работ – 30 ноября 2018 года.

При этом, место нахождения объекта для производства работ расположено по адресу: 622007, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28, АО «Научно-Производственная Корпорация «Уралвагонзавод», то есть на территории, среднемесячная температура в октябре и ноябре месяце составляет 2 - 6 градусов ниже нуля соответственно.

Выполнение указанных работ на открытой территории невозможно, поскольку:

- В соответствии с требованиями СНиП 52-01-2003, в СП 63.13330.2012, п. 6.1.5. Проектный возраст бетона, т.е. возраст, в котором бетон должен приобрести все нормируемые для него показатели качества, назначают при проектировании, исходя из возможных реальных сроков загрузки конструкций проектными нагрузками, с учетом способа возведения конструкций и условий твердения бетона. При отсутствии этих данных класс бетона устанавливают в проектном возрасте 28 суток. Значение нормируемых отпускной и передаточной прочностей бетона в элементах сборных конструкций следует назначать в соответствии с ГОСТ 13015 и стандартами на конструкции конкретных видов.

- Кроме того, требованиями СНиП 3.03.01-87, в п.2.30 устанавливается, что твердение бетона в течение 28 суток должно происходить при температуре не ниже 15 град.С.

- В п. 12.3.1 СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 (с Изменением N 1) установлено, что асфальтобетонные смеси следует укладывать в сухую погоду весной и летом при температуре окружающего воздуха не ниже 5 °С, осенью - не ниже 10 °С.

- Требования СНиП 3.06.03-85, п. 10.16. Покрытия и основания из асфальтобетонных смесей следует устраивать в сухую погоду. Укладку горячих и холодных смесей следует производить весной и летом при температуре окружающего воздуха не ниже 5 °С, осенью - не ниже 10 °С; теплых смесей - при температуре не ниже минус 10 °С.

Таким образом, невозможно выполнить указанный объем работ на открытой территории с соблюдением всех требований, прописанных в Техническом задании.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе описание объекта закупки должно носить объективный характер. В описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости).

При этом, документация об аукционе не содержала в себе никаких планов, схем и проектов. Исходя из вышеуказанного, мы были введены в заблуждение и предполагали, что работы по бетонированию и асфальтированию должны быть выполнены в закрытых помещениях.

Также, при фактическом выезде на место, осмотре места проведения работ и устном разговоре с заказчиком выяснилось, что часть работ, содержащихся в сметной документации, подлежит исключению в связи с тем, что эти работы уже выполнены предыдущим подрядчиком, т.е. необходимо завершить строительство после участия третьих лиц. В следствие чего, цена контракта будет откорректирована пропорционально уже выполненным работам в меньшую сторону, что делает выполнение данного контракта убыточным для нашей компании, а также влечет за собой гарантийные риски из-за участия третьих лиц.

На основании изложенного, прошу:

Признать проведение закупки с номером закупки 31806817135, наименование закупки 2100-2018-01991 «Выполнение работ, требующихся для завершения строительства испытательного участка №9 «Салита» не соответствующим требованиям законодательства и отменить результаты.

Коммерческий директор ООО СК «ЧелСтрой»

 Ворисенко В.А.

