



Общество с ограниченной ответственностью

НПО «Хорда»

ИНН 5029214075
КПП 502901001
Р/с 40702810901860000849
Банк: АО «АЛЬФА-БАНК» г.Москва
К/с 30101810200000000593
БИК 044525593

✉ 141009, М.О., г. Мытищи,
1-ый проезд К.Маркса, д.3, литер 3, оф.1



Куда: Управление Федеральной
антимонопольной службы по г. Москве
107078, г. Москва, Мясницкий проезд,
дом 4, стр. 1

От кого: ООО НПО «Хорда»
141009, М.О., г. Мытищи, 1-ый проезд К.Маркса,
д.3, литер 3, оф.1
npohorda@mail.ru

Номер извещения в ЕИС 32110585956

Жалоба на действия заказчика, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии

(по Федеральному закону №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц")

1. Заказчик: Публичное акционерное общество "Россети Московский регион".

Адрес местонахождения: 115114, г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д. 3, строение 2.

Почтовый адрес: 117312, г Москва, ул Вавилова, дом 7Б. Адрес электронной почты: телефон: контактное лицо

2. Заявитель жалобы: ООО НПО «Хорда», ИНН: 5029214075. Адрес: 141006, Московская область, г. Мытищи, 1-ый проезд К. Маркса, д.3, литер 3, оф.1; телефон: e-mail: npohorda@mail.ru; контактное лицо:

3. Адрес официального сайта, на котором размещена информация о размещении заказа: <http://b2b-center.ru> (ЭТП группы B2B-Center)

4. Номер извещения в ЕИС: № 32110585956

Наименование закупки: Определение поставщика на поставку «индикаторов повреждения воздушных линий» для нужд филиалов ПАО «Россети Московский регион» (2754301).

Дата опубликования извещения о проведении открытого конкурса: 25.08.2021 года.

Дата и время окончания подачи заявок: 10.09.2021 года в 10:00.

Дата подведения итогов конкурса: 20.10.2021 года.

5. По мнению Заявителя, Документация о закупке содержит положения нарушающие требования уставленные в ст. 1, ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее Закон о закупках).

6. Доводы жалобы:

25.08.2021 года опубликовано извещения о проведении ПАО "Россети Московский регион" закупки: Определение поставщика на поставку «индикаторов повреждения воздушных линий» для нужд филиалов ПАО «Россети Московский регион» (2754301).

Закупочная документация составлена с нарушениями Закона о закупках:

1. Включение в Закупочную документацию требования о прохождении аттестации оборудования в ПАО «Россети» грубо нарушают нормы и требования статей 1 и 3 Закона о закупках в части обеспечения добросовестной конкуренции, равноправия, справедливости, предотвращения коррупции и других злоупотреблений, а также сужает круг претендентов (участников закупки).

В приложении №4 Технические спецификации требование о наличии аттестации ПАО «Россети» установлено для всей номенклатуры закупаемого оборудования.

2. В Приложении №2 Общие технические требования к продукции «Технические требования к поставляемой продукции» указаны требования, которые фактически дублируют требования по аттестации:

2.3.3. Положительное заключение аттестационной комиссии ПАО «Россети» (данный документ предоставляется в случае, если требование о наличии аттестации установлено в Приложении № 4 к техническому заданию). В случае отсутствия действующего, положительного заключения аттестационной комиссии ПАО «Россети», участник закупки должен предоставить документы, подтверждающие заявленные характеристики на оборудование/товар, предлагаемый к поставке, а именно: протоколы испытаний, сертификаты соответствия указанным стандартам, ГОСТ, ТУ. Протоколы испытаний должны- быть на русском языке, оформлены в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 и выполнены аккредитованными в «Росаккредитация» испытательными центрами, имеющими соответствующую область аккредитации. К протоколам испытаний должны быть приложены документы подтверждающие аккредитацию испытательного центра, в котором были проведены испытания.

Таким образом, если аттестации нет, то необходимо предоставить не просто подтверждающие документы (сертификаты), а именно по форме, которая требуется именно при прохождении аттестации в Россети – *«Протоколы испытаний должны быть на русском языке, оформлены в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 и выполнены аккредитованными в «Росаккредитация»».*

Требование об аттестации предлагаемого к поставке оборудования в ПАО Россети и требование о необходимом предоставлении на продукцию (оборудование)

протоколов испытаний, оформленных в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 и выполненных аккредитованными в «Росаккредитация» испытательными центрами» при отсутствии аккредитации ПАО «Россети» является избыточным и делает участника зависимым от волеизъявления и действий третьих лиц.

Следует отметить, что закупаемое оборудование не подлежит обязательной сертификации.

3. В Технической спецификации №2648, технической спецификации № 164984_2070 и технической спецификации № 7000015629/2090 все технические требования являются копией технических параметров индикатора ИКЗ «Антракс» и не учитывают возможности производителей аналогичного оборудования/товара.

4. В Технической спецификации №2648 в качестве требования указано **«Связь блоков УСПД с верхним уровнем должна осуществляться через промежуточный сервер по сети GSM в защищённом протоколе»** однако, намного логичнее и безопаснее передавать данные напрямую минуя какие-либо сторонние серверы. Однако в ТЗ указано на необходимость предложения заведомо не оптимального решения в угоду конкретному производителю «Антракс», который и предлагает передачу данных с использованием промежуточного сервера.

Нигде в документации не прописано что именно это будет за сервер, кому он принадлежит, где установлен. Видимо, подразумевается, что есть какие-то договорённости за пределами данной процедуры, что так же ставит участников заведомо в неравные условия.

5. В Технической спецификации № 164984_2070 указано, что необходимы **«ИКЗ с функцией определения направления аварийного тока»**, что существенно сужает круг устройств и производителей, которые могли бы направить свои предложения. Однако в той же спецификации в другом пункте указано, что данное требование вроде как бы и не обязательно (пункт №4.3): «...в случаях установки комплектов на конце магистральной линии длиной менее 3 км и тупиковых отпайках длиной менее 3 км., **функция определения направления не обязательна**». Данная оговорка является прямым цитированием ограничений на работу ИКЗ производителя «Антракс».

Получается, что по требованию ТЗ необходимо поставить устройства исключительно с определением направления (что резко сокращает круг производителей), а фактически такой функции может и не быть, если заранее знать предполагаемые места установки данного оборудования (на конце магистральной линии длиной менее 3 км и тупиковых отпайках длиной менее 3 км). Таким образом получается, что если участник процедуры знает о подобных особенностях мест установки он получает существенное преимущество.

6. В Технической спецификации № 7000015629/2090 указано, что **«Протоколы связи – открытые с приоритетом применения протоколов на основе стандартов МЭК»**. Однако согласно технической политике Россети протоколы связи **должны быть** именно МЭК-104, а не «с приоритетом применения». Данное

требование в ТЗ является завуалированным фактом применения не протокола МЭК-104, а чего-то другого в связи с применением промежуточного сервера (см. пункт 4 настоящего письма). Это так же ясно указывает на оборудование, под которое писалось данное ТЗ – оборудование «Антракс»

На основании изложенного, в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", ООО НПО «Хорда», просит Московское УФАС России:

- признать незаконным требование о наличии у предлагаемой к поставке продукции (оборудования) аккредитации (аттестации) ПАО «Россети»;
- признать незаконным требование о необходимом предоставлении на продукцию (оборудование) протоколов испытаний, оформленных в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 и выполненных аккредитованными в «Росаккредитация» испытательными центрами» при отсутствии аккредитации ПАО «Россети»;
- признать, что описание оборудования и его технические параметры в Приложении №4 Технические спецификации указаны с целью приобретения изделия конкретного производителя, что является ограничением конкуренции.
- выдать Заказчику предписание на устранение допущенных нарушений при проведении Закупки, путем внесения изменений в Документацию о закупке.

7. Приложения:

Копия Устава ООО НПО «ХОРДА» на 12л.,
Копия решения о назначении директора ООО НПО «ХОРДА» на 1л.,
Копия приказа о назначении директора ООО НПО «ХОРДА» на 1л.

«06» сентября 2021 года

Директор

ООО НПО «ХОРДА» _____